

COMUNE DI BREME

PROVINCIA DI PAVIA

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
 SECONDO LA D.G.R. LOMB. N.IX/2616 DEL
 30/11/2011 (AGGIORNAMENTO DEI "CRITERI ED
 INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
 SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL
 TERRITORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ART.57,
 COMMA 1, DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N.12")

SEZIONI LITOLOGICHE
 modificata a seguito del parere
 della Provincia di Pavia
 Delibera 158/2013 del
 22/05/2013

Ottobre 2012
REV. Giugno 2013



scala grafica

TAV. 13C - REV.1

a cura di:

Studio
Geologico
Triobite

Via S.L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
 Tel./Fax: 0382.81.70.38
 e.mail: info@studiogeologicotriobite.com



- Soggiacenza storica
 - Terreno vegetale
 - 1 Ghiaia
 - 2 Sabbia e ghiaietto
 - 3 Sabbia
 - 4 Sabbia e argilla
- Orizzonti permeabili (permeabilità decrescente in base alla numerazione)
- 1 Silt
 - 2 Argilla
 - 3 Torba
- Orizzonti impermeabili (permeabilità decrescente in base alla numerazione)
- Filtri

